

Votre atelier vous suit partout !

Coffret de rangement Wiha pour électricien

- **Augmente votre productivité**

Le design et la fonction des intercalaires pour outils garantissent un accès rapide et simple à l'outil.

- **Répond à vos attentes**

Mallette: Complete, robuste, stable et sécurisée.

- **Réduit vos coûts**

L'utilisation de l'outil adéquat évite d'abîmer la pièce travaillée.

- **Prend soin de votre santé**

Le concept ergonomique des branches facilite le travail et réduit le risque de TMS.

- **Sécurité assurée**

Outils isolés VDE, récompensés par des prix internationaux. Chaque outil est testé sous 10 000V CA et homologué pour 1.000 V AC.


Compétence
XXL
Generation II

**NOUVEAU ! Le véritable
coffret d'électricien !**

Coffret d'électricien Génération II

Competence XXL II

NOUVEAU ! Le véritable coffret d'électricien !



wiha.com/xxl2
#wihaxxl2

NOUVEAU !

Highlights



SoftFinish slim TORX® TR



LiftUp



Perceur de trou pour cheville



Mètre pliant d'électricien



Lampe de poche




Ergostar clés mâles




Ciseaux d'électriciens



Pince à dénuder



Marteau d'électricien





Embouts Y XL Selector



Niveau à bulles pour électricien

Competence XL



Augmente votre productivité

Les vérins maintiennent la malette ouverte dans toutes les positions et réduisent les risques de blessures à la fermeture.



Augmente votre flexibilité

De nombreux emplacements pour les outils supplémentaires et un grand volume de rangement pour votre matériel.



Gain de temps

Le design et les compartiments garantissent un accès facile aux outils.



Prends soin de votre santé

Un trolley équipé de roues robustes facilite le transport des outils vers votre lieu de travail.



Répond à vos attentes

Complet, robuste, stable et sécurisé.



Augmente votre flexibilité

De nombreux emplacements pour les outils supplémentaires et un grand volume de rangement pour votre matériel.



Prend soin de votre santé

La sangle facilite le transport de la malette. Vos deux mains sont libres pour porter d'autres choses.



Gain de temps

Le design et les compartiments garantissent un accès facile aux outils.

☛ 42069 (9300704)



NOUVEAU ! Le véritable coffret d'électricien !

- | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ☛ 36189 (Z 44 3 01) | ☛ 41143 (3251 TH20x100) | ☛ 38880 (2271P PH0x60) | ☛ 41923 (Z71716006SB) | ☛ 33841 (Z 62 0 002 06) | ☛ 42074 (SB24691) |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 41142 (3251 TH15x100) | ☛ 38876 (2270P 2,5x60) | ☛ 41979 (369PE9F) | ☛ 34744 (Z 50 1 200 06) | ☛ 41832 (SB7948Y904) |
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 41141 (3251 TH10x100) | ☛ 41144 (3251 TH25x125) | ☛ 41286 (SB24670) | ☛ 26741 (Z 12 0 160 06) | ☛ 42071 (SB 846300E) |
| ☛ 41229 (2831-01) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | | ☛ 42068 (410 2008) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 42062 (Z 57 0 00106SB) |
| ☛ 34586 (2831-12) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | | ☛ 35969 (246 22 02) | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | ☛ 41246 (Z 62 0 005 06) |
| ☛ 00864 (322 SW 13) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | | ☛ 39076 (SB 246 81) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | ☛ 36791 (2872 T18) |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | | ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 36330 (3281 SL/PZx100) | | ☛ 37871 (255-12) | | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 41289 (SB534S5) | | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | ☛ 03223 (530 3,5x60) | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | ☛ 03231 (530 12x200) | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | | |
| | ☛ 41234 (2831 09 023) | | | | |
| | ☛ 37871 (255-12) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | ☛ 27057 (410 20002) | ☛ 29417 (7948-005) | ☛ 36114 (246 67) |
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 01418 (369 H9) | ☛ 36859 (246 65) | |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 36189 (Z 44 3 125 01) | ☛ 35969 (246 22 02) | |
| ☛ 38611 (2831 09 021) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 36050 (246 75 SB) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 33844 (Z 62 0 001 06) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 26744 (Z 12 0 180 06) | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | | | |
| ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | | |
| | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | |
| | ☛ 03231 (530 12x200) | ☛ 03231 (530 12x200) | | | |

☛ 40523 (9300702)



- | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ☛ 36189 (Z 44 3 01) | ☛ 41143 (3251 TH20x100) | ☛ 38880 (2271P PH0x60) | ☛ 41923 (Z71716006SB) | ☛ 33841 (Z 62 0 002 06) | ☛ 42074 (SB24691) |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 41142 (3251 TH15x100) | ☛ 38876 (2270P 2,5x60) | ☛ 41979 (369PE9F) | ☛ 34744 (Z 50 1 200 06) | ☛ 41832 (SB7948Y904) |
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 41141 (3251 TH10x100) | ☛ 41144 (3251 TH25x125) | ☛ 41286 (SB24670) | ☛ 26741 (Z 12 0 160 06) | ☛ 42071 (SB 846300E) |
| ☛ 41229 (2831-01) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | | ☛ 42068 (410 2008) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 42062 (Z 57 0 00106SB) |
| ☛ 34586 (2831-12) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | | ☛ 35969 (246 22 02) | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | ☛ 41246 (Z 62 0 005 06) |
| ☛ 00864 (322 SW 13) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | | ☛ 39076 (SB 246 81) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | ☛ 36791 (2872 T18) |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | | ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 36330 (3281 SL/PZx100) | | ☛ 37871 (255-12) | | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 41289 (SB534S5) | | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | ☛ 03223 (530 3,5x60) | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | ☛ 03231 (530 12x200) | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | | |
| | ☛ 41234 (2831 09 023) | | | | |
| | ☛ 37871 (255-12) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | ☛ 27057 (410 20002) | ☛ 29417 (7948-005) | ☛ 36114 (246 67) |
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 01418 (369 H9) | ☛ 36859 (246 65) | |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 36189 (Z 44 3 125 01) | ☛ 35969 (246 22 02) | |
| ☛ 38611 (2831 09 021) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 36050 (246 75 SB) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 33844 (Z 62 0 001 06) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 26744 (Z 12 0 180 06) | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | | | |
| ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | | |
| | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | |
| | ☛ 03231 (530 12x200) | ☛ 03231 (530 12x200) | | | |